Trafikverket
Att: Ove Eriksson
ove.eriksson@trafikverket.se

Avverkning av alléträd i allé vid Ekebyholm, Norrtälje kommun

Beslut

Länsstyrelsen ger med stöd av 5 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Trafikverket dispens från biotopskyddsbestämmelserna i 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) för avverkning av 48 träd, röd- och gulmarkerade i bilaga 1, i en allé längs med Ekebyholmsvägen på fastigheterna Rimbo-Ekeby 2:2, Holmen 1:3 och Libbersmora 1:2 i Norrtälje kommun, se bilaga 2.

Som villkor för dispensen gäller följande:

1. Som kompensation ska för varje avverkat träd minst ett nytt lövträd planteras i den aktuella allén. Planteringen ska ha slutförts **senast** 12 månader efter det att de aktuella träden har avverkats.
2. Nya plantor ska vara av svenskt frömaterial och uppdrivna i Sverige.
3. Nya alléträd som inte lever fem år efter planteringen ska ersättas genom ytterligare nyplanteringar enligt villkoren ovan.
4. Rapportering av att kompensationsåtgärder har utförts ska ske skriftligen till Länsstyrelsen **senast** 3 månader efter att de nya träden planterats. I rapporten ska fotodokumentation av utfört arbete ingå. Uppge även beteckningen i övre högra hörnet.
5. Arbetet ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag detta beslut vann laga kraft, annars upphör dispensen att gälla.

Beskrivning av ärendet

Trafikverket har ansökt om dispens från biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalken för avverkning av totalt 48 träd i en allé längs med Ekebyholmsvägen, på fastigheterna Rimbo-Ekeby 2:2, Holmen 1:3 och Libbersmora 1:2 i Norrtälje kommun.

Enligt ansökan är allén vid Ekebyholm en av de längsta alléerna som Trafikverket förvaltar inom Stockholms län. Den dubbelsidiga allén består av totalt 412 träd av arterna ek, alm, asp, björk, lind och lönn. För cirka 15 år sedan genomfördes en restaurering och ett antal nya lindar planterades. På uppdrag av Trafikverket har Trädmästarna den 21

oktober 2022 samt den 30 oktober 2022 besiktigat allén. Besiktningen visar på att de flesta träd som planterats för 15 år sedan har drabbats av kräfta varför de nu behöver ersättas. Därutöver har Trädmästarna konstaterat att även andra träd i allén är i dåligt skick. Utöver träd med kraftiga stamskador eller röta så förekommer även kraftigt lutande träd samt träd som är döda och riskerar att rasa. Inget av de träd som avses att avverkas har bohål.

Trafikverket ansöker nu om att få avverka i enlighet med Trädmästarnas föreslag, se röd och gulmarkerade rader i bilaga 1. Ett antal avverkningar har bedömts som akuta och är i bilaga 1 markerade med gult.

Syftet med avverkningarna är enligt Trafikverket att avhjälpa risk för skada på allmänhet och egendom samt att ersätta de lindar som har drabbats av kräfta. Vidare avser Trafikverket att ersätta de träd som avverkas med nya träd. Nya träd kommer även att planteras i befintliga luckor.

Tillämpliga bestämmelser

Alléer omfattas av ett generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken och 5 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Biotopskyddet syftar till att bevara mindre mark- eller vattenområden som är livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Gamla träd, i t.ex. alléer, är av stor betydelse för många lavar, svampar och insekter.

Enligt 7 kap. 11 § miljöbalken får verksamheter eller åtgärder inte vidtas inom ett biotopskyddsområde om det finns en risk för skada på naturmiljön. Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen medge dispens i det enskilda fallet.

Enligt 16 kap. 2 § miljöbalken får tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av balken, ges för en begränsad tid och får förenas med villkor.

Enligt 7 kap. 26 § miljöbalken får dispens från områdesskydd endast ges om det är förenligt med skyddets syften.

Motivering till beslutet

Inledningsvis konstaterar Länsstyrelsen att Trädmästarnas besiktning av aktuella alléträd visar bl.a. på att flera av de aktuella träden har stamskador och röta samt att ett antal träd kraftigt lutar. För de träd som drabbats av svampsjukdomen kräfta påverkas trädens vitalitet negativt.

Länsstyrelsen bedömer att det finns särskilt skäl att avverka de utpekade träden (röd- och gulmarkerade i bilaga 1) i allén, eftersom träden kan utgöra en fara för trafikanter och allmänheten.

Sett till det totala antalet avser aktuell ansökan enbart avverkning av ett begränsat antal alléträd. Av de träd som ansökan avser har 30 stycken en stamdiameter på under 40 cm. Det träd som har grövst stamdiameter har en stamdiameter om 86 cm. Med hänsyn till ovanstående samt att huvuddelen av alléträden kommer att finnas kvar i allén, bedömer Länsstyrelsen att avverkning av de aktuella alléträden inte motverkar syftet med biotopskyddsbestämmelserna. Dispens från biotopskyddet kan därmed ges.

Som kompensation för förlorade naturvärden och biologisk mångfald ska för varje avverkat träd minst ett nytt träd planteras. De nya träden ska vara lövträd. Återplanteringen ska vara utförd **senast** 12 månader efter det att de befintliga träden har avverkats.

Nya alléträd som inte lever fem år räknat från planteringstillfället ska ersättas genom plantering av nytt träd i enlighet med övriga villkor till detta beslut.

För att förhindra införsel av invasiva arter ska nyplanterade träd vara av svenskt frömaterial och uppdrivna i Sverige. Sådana plantor är även bättre anpassade till det svenska klimatet och de nyplanterade träden har därmed större chans att överleva.

När återplantering har utförts ska Länsstyrelsen underrättas skriftligen, förslagsvis på stockholm@lansstyrelsen.se. Uppge ärendebeteckning (återfinns i övre högra hörnet) samt bifoga fotodokumentation av utfört arbete. Återrapportering ska ske till Länsstyrelsen **senast** 3 månader efter det att återplantering har utförts.

Länsstyrelsen anser att det är positivt om några av de avverkade, grova, stammarna kan bevaras, med anledning av att gamla alléträd, även som döda, har stor betydelse för växt- och djurlivet, framförallt vedlevande insekter. Stammarna bör då placeras i solbelyst läge i närheten, t ex i skogsbryn.

Upplysningar

Aktuell åtgärd/verksamhet kan utöver detta beslut fordra andra tillstånd, lov eller liknande från t.ex. kommun, markägare eller annan sakägare.

Enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är det bl.a. förbjudet att avsiktligt förstöra fåglars bon samt att störa vilda fåglar, särskilt under deras häcknings- och uppfödningsperiod, om det bl.a. påverkar artens bevarandestatus. Vidare är det enligt 4 a och 6 §§ artskyddsförordningen för de kräldjur, groddjur och ryggradslösa djur som anges i bilaga 1

respektive 2, förbjudet att bl.a. döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.

Sökanden ansvarar för att samtliga entreprenörer som ska utföra arbetet får ta del av och följer detta beslut.

Det är den som söker dispens som har ansvar att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder påbörjas.

Beslutet kan överklagas

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, se bilaga 3.

Beslutet har fattats av miljöhandläggare Mattias Jansson med miljöhandläggare Karolina Wallin som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor

1. Besiktningsprotokoll
2. Trädöversikt (a-c)
3. Hur man överklagar

Kopia till

Norrtälje kommun: kontaktcenter@norrtalje.se
Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se
Riksantikvarieämbetet: registrator@raa.se
Ekebyholms Fastighets AB, Ekebyholm 9, 762 91 Rimbo

Trädinventering A2650 Ekebyholm, östra delen

utfört av **TRÄDMÄSTARNA AB**

Besiktningsman: **Jörg Roepcke**

Inventerades: **2022-10-21 + 30**

A - trädet utgör låg risk för omgivningen.
B - viss risk föreligger. Trädet har vissa defekter som kan åtgärdas. Inga akuta åtgärder.
C - ett riskträd som utgör hot för omgivningen. Bör åtgärdas.

Träd		DBH	Kronradie	Riskklass	Vitalitet	Mätningar (sondering/ tomogr.)	Anmärkningar			Åtgärdsförslag			Prioritering
Nr	Art (svensk/latin)	diameter på 1,3m (cm)	(m)	(strukturell kondition)	(biologisk kondition)		(allmänt, skador, strukt. defekter, vedlevande svamp)						ingen uppgift = görs inom de nästa fem åren
1	skogslönn Acer platanoides	78	9	A	Godkänd		dubbelstammig			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
2	skogslönn Acer platanoides	60	8	A	Godkänd		dubbelstammig	rotbenskada		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
3	skogslönn Acer platanoides	51	7	A	Godkänd		dubbelstammig			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
4	lind Tilia sp.	11	2	A	God		-			uppbyggnadsbeskärning			
5	lind Tilia sp.	8	2	A	God		-			uppbyggnadsbeskärning			
6	lind Tilia sp.	104	10	A	God		flerstammig			kronhöjning			
7	lucka				-		-			-			
8	skogslönn Acer platanoides	9	2	A	God		växer undertryckt	sned topp		uppbyggnadsbeskärning			
9	lind Tilia sp.	97	11	A	God		dubbelstammig	stamspricka		kronhöjning			
10	lind Tilia sp.	8	1	A	Godkänd		stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
11	ask Fraxinus excelsior	75	9	A	God		något lutande			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
12	skogslönn Acer platanoides	11	2	A	God		omfattande stamskada			uppbyggnadsbeskärning			

13	lind Tilia sp.	9	1	A	God		stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
14	ask Fraxinus excelsior	68	9	A	Godkänd		dubbelstammig			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
15	lind Tilia sp.	22	3	A	God		ingen genomgående stam			uppbyggnadsbeskärning			
16	lind Tilia sp.	11	1	A	God		-			uppbyggnadsbeskärning			
17	lind Tilia sp.	11	2	A	God		stambasskada			uppbyggnadsbeskärning			
18	skogslönn Acer platanoides	15	3	A	God		-			uppbyggnadsbeskärning			
19	lucka				-		-			-			
20	lind Tilia sp.	68	8	A	Godkänd		-			kronhöjning			
21	skogslönn Acer platanoides	7	1	A	God		omfattande stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
22	lind Tilia sp.	28	4	A	God		-			kronhöjning			
23	lind Tilia sp.	34	4	B	God		dubbelstammig	instabil stamförgrening, stamspricka		bör ersättas			
24	lucka				-		-			-			
25	skogslönn Acer platanoides	13	3	A	God		omfattande stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
26	ask Fraxinus excelsior	104	10	B	God		flerstammig	döda grenar	stamspricka, stamröta	avlägsna döda grenar			inom 1 år

27	lucka				-		-			-			
28	skogslönn Acer platanoides	51	8	A	Godkänd		omfattande stamskada			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
29	skogslönn Acer platanoides	7	2	A	Nedsatt		död topp	omfattande stamskada		bör ersättas			
30	lind Tilia sp.	24	3	A	God		-			kronhöjning			
31	skogslönn Acer platanoides	37	6	A	Godkänd		dubbelstammig	stambasskada		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
32	lind Tilia sp.	7	1	A	Godkänd		-			uppbyggnadsbeskärning			
33	lind Tilia sp.	66	8	A	Nedsatt		flerstammig	döda toppar	stamskada	kronhöjning			
34	ask Fraxinus excelsior	64	8	B	God		döda grenar	rotbenskada		avlägsna döda grenar			
35	lind Tilia sp.	9	1	A	God		stambasskada			uppbyggnadsbeskärning			
36	lind Tilia sp.	10	1	A	God		krokig stam			uppbyggnadsbeskärning			
37	lind Tilia sp.	12	2	A	God		barksjuka kräfta	dåliga framtidsförutsättningar		bör ersättas			
38	lind Tilia sp.	13	2	A	God		barksjuka kräfta	dåliga framtidsförutsättningar		bör ersättas			
39	lind Tilia sp.	9	1	A	God		barksjuka kräfta	dåliga framtidsförutsättningar		bör ersättas			
40	ek Quercus robur	106	14	B	Godkänd		dubbelstammig	döda grenar		reduktion av större döda grenar över väg			inom 3 år

41	lind Tilia sp.	52	6	A	Godkänd		något lutande	bohål		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
42	lind Tilia sp.	8	1	A	Nedsatt		svag tillväxt	schaktarbete i rotzon, rotskada		bör ersättas			
43	lind Tilia sp.	94	10	A	God		dubbelstammig	rötskada, hålighet		kronhöjning			
44	lind Tilia sp.	14	2	A	God		-			uppbyggnadsbeskärning			
45	hästkastanj Aesculus hippocastanum	12	3	A	God		stambasskada			uppbyggnadsbeskärning			
46	lind Tilia sp.	26	4	A	God		barksjuka kräfta	dåliga framtidsförutsättningar		bör ersättas			
47	lind Tilia sp.	15	2	A	God		-			uppbyggnadsbeskärning			
48	hästkastanj Aesculus hippocastanum	13	2	A	God		stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
49	lind Tilia sp.	62	6	A	God	-	flerstammig			kronhöjning			
50	lind Tilia sp.	14	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
51	lind Tilia sp.	14	3	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
52	ask Fraxinus excelsior	113	13	B	God	-	flerstammig	döda grenar		avlägsna döda grenar			inom 1 år
53	lind Tilia sp.	15	3	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
54	lind Tilia sp.	17	3	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			

55	lind Tilia sp.	17	3	A	God	-	barksjuka kräfta	dåliga framtidsförutsättningar		bör ersättas med parklind			
56	lind Tilia sp.	18	4	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
57	lind Tilia sp.	29	5	A	God	-	barksjuka kräfta	dåliga framtidsförutsättningar		bör ersättas med parklind			
58	lind Tilia sp.	14	4	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
59	skogslönn Acer platanoides	76	12	A	Godkänd	-	dubbelstammig	krokig stam	död gren med rötskada	Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
60	lind Tilia sp.	15	2	A	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
61	lucka				-	-	stubbe			-			
62	lind Tilia sp.	16	3	A	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
63	lind Tilia sp.	54	7	A	God	-	stamskada			kronhöjning	avlägsna mindre lönn intill		
64	lind Tilia sp.	16	3	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
65	lind Tilia sp.	17	3	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
66	lind Tilia sp.	18	4	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
67	lind Tilia sp.	17	4	A	God	-	barksjuka kräfta			uppbyggnadsbeskärning			
68	skogslönn Acer platanoides	13	3	A	God	-	omfattande stamskada			uppbyggnadsbeskärning			

69	ask Fraxinus excelsior	50	9	A	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
70	skogslönn Acer platanoides	76	10	A	Godkänd	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
71	lind Tilia sp.	11	2	A	God	-	växer undertryckt			uppbyggnadsbeskärning			
72	lind Tilia sp.	12	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
73	lind Tilia sp.	54	11	B	God	-	instabil förgrening kan utvecklas			kronhöjning			
74	lind Tilia sp.	10	2	A	God	-	stamskada	barksjuka kräfta		uppbyggnadsbeskärning			
75	lind Tilia sp.	10	1	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
76	skogslönn Acer platanoides	66	6	C	Godkänd	-	tidigare avbruten topp	omfattande stamröta/hålighet		fällning			inom 2 år
77	lind Tilia sp.	11	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
78	lind Tilia sp.	15	3	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
79	skogslönn Acer platanoides	78	9	C	Nedsatt	-	starkt lutande	obalanserad krona	risk för rotvälta	fällning			inom 1 år
80	skogslönn Acer platanoides	87	11	A	Godkänd	-	stamskada			kronhöjning			
81	lind Tilia sp.	83	10	A	God	-	-			kronhöjning			
82	skogslönn Acer platanoides	7	1	A	Nedsatt	-	växer undertryckt	svag tillväxt		uppbyggnadsbeskärning			

83	lind Tilia sp.	68	8	A	Godkänd	-	dubbelstammig	stamknöl med rötskada	stamskada	Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
84	lind Tilia sp.	93	9	A	God	-	dubbelstammig			kronhöjning			
85	lind Tilia sp.	9	1	A	Godkänd	-	barksjuka kräfta	dåliga framtidsförutsättningar		bör ersättas med parklind			
86	skogslönn Acer platanoides	103	13	A	Godkänd	-	något lutande			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
87	skogslönn Acer platanoides	80	10	A	God	-	dubbelstammig	något lutande	död delstamsbit	Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
88	skogslönn Acer platanoides	13	3	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
89	lind Tilia sp.	32	5	A	God	-	flerstammig			uppbyggnadsbeskärning			
90	lind Tilia sp.	12	2	A	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
91	skogslönn Acer platanoides	85	9	B	Godkänd	-	döda grenar	något lutande		avlägsna döda grenar			
92	hästkastanj Aesculus hippocastanum	14	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
93	lind Tilia sp.	11	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
94	skogslönn Acer platanoides	89	9	B	Godkänd	-	döda grenar	bohål	rotbenskada, stamspricka	avlägsna döda grenar			inom 1 år
95	lind Tilia sp.	8	1	A	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
96	skogslönn Acer platanoides	83	10	A	Godkänd	-	något lutande			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			

97	lind Tilia sp.	8	2	A	God	-	stambasskada			uppbyggnadsbeskärning			
98	lind Tilia sp.	14	3	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
99	lind Tilia sp.	13	3	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
100	ask Fraxinus excelsior	118	10	A	God	-	dubbelstammig	stambasskada		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
101	ask Fraxinus excelsior	101	8	B	God	-	döda grenar			avlägsna döda grenar			inom 1 år
102	lind Tilia sp.	31	4	A	God	-	dubbelstammig	stamskada		uppbyggnadsbeskärning			
103	lind Tilia sp.	30	4	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
104	ask Fraxinus excelsior	26	4	A	God	-	-			kronhöjning			
105	lucka				-	-	-			-			
106	ask Fraxinus excelsior	80	13	C	Godkänd	-	dubbelstammig	död delstam	symtom på askskottsjuka, döda grenar	reduktion av död delstam till 4m	alternativ: fällning		akut
107	lucka				-	-	-			-			
108	lind Tilia sp.	85	11	B	Godkänd	-	dubbelstammig	lutande, obalanserad krona	bohål	beskärning i avlastande syfte			inom 3 år
109	lind Tilia sp.	83	10	A	God	-	-			kronhöjning			
110	skogslönn Acer platanoides	11	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			

111	lind Tilia sp.	28	4	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
112	skogslönn Acer platanoides	10	2	A	God	-	stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
113	skogslönn Acer platanoides	8	1	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
114	lind Tilia sp.	104	14	B	God	-	stamröta/hålighet	något lutande		kronhöjning			
115	lind Tilia sp.	101	13	A	God	-	dubbelstammig	bohål		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
116	lucka				-	-	-			-			
117	skogslönn Acer platanoides	10	2	A	God	-	omfattande stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
118	skogslönn Acer platanoides	11	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
119	lind Tilia sp.	22	4	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
120	lind Tilia sp.	76	9	A	Godkänd	-	flerstammig	omfattande stamskada	stamröta/hålighet	Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
121	lind Tilia sp.	94	12	B	God	-	stamröta/hålighet	bohål		kronhöjning			
122	ask Fraxinus excelsior	51	8	B	Godkänd	-	döda grenar			avlägsna döda grenar			inom 1 år
123	skogslönn Acer platanoides	7	1	A	Dålig	-	döende träd			ersätta			
124	lind Tilia sp.	16	3	A	God	-	barksjuka kräfta			uppbyggnadsbeskärning			

125	skogslönn Acer platanoides	10	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
126	lind Tilia sp.	42	6	A	Godkänd	-	-			kronhöjning			
127	skogslönn Acer platanoides	11	2	A	God	-	stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
128	skogslönn Acer platanoides	11	2	A	God	-	omfattande stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
129	skogslönn Acer platanoides	14	3	A	God	-	stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
130	skogslönn Acer platanoides	8	1	A	God	-	död topp			uppbyggnadsbeskärning			
131	lind Tilia sp.	54	7	A	God	-	-			kronhöjning			
132	skogslönn Acer platanoides	8	2	A	Godkänd	-	stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
133	skogslönn Acer platanoides	54	7	C	Godkänd	-	döda grenar			avlägsna döda grenar			inom 1 år
134	ek Quercus robur	92	15	A	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
135	ask Fraxinus excelsior	80	13	B	Godkänd	-	döda grenar			avlägsna döda grenar			inom 1 år
136	lucka				-	-	stubbe			-			
137	ek Quercus robur	107	16	A	Godkänd	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
138	ask Fraxinus excelsior	79	14	B	Godkänd	-	döda grenar			avlägsna döda grenar			inom 1 år

139	ek Quercus robur	173	14	B	Godkänd	-	fruktkroppar av rötsvamp svavelticka	stamröta/hålighet	schaktarbete i rotzon, rotskada	Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
140	lind Tilia sp.	57	7	A	God	-	dubbelstammig	stamskada		kronhöjning			
141	lind Tilia sp.	61+62	8	C	God	-	dubbelstammig	instabil stamförgrening, gammal kätting		kronhöjning	applicering av kronsäkringselement	TRV bedömning avverkning	inom 2 år
142	lind Tilia sp.	46	7	A	God	-	flerstammig			kronhöjning			
143	lind Tilia sp.	9	1	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
144	lind Tilia sp.	85	9	A	God	-	dubbelstammig			kronhöjning			
145	lind Tilia sp.	72	8	A	God	-	-			kronhöjning			
146	ek Quercus robur	104	15	A	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
147	skogslönn Acer platanoides	8	1	A	Godkänd	-	växer undertryckt			uppbyggnadsbeskärning			
148	skogslönn Acer platanoides	43	6	A	Godkänd	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
149	skogslönn Acer platanoides	34	5	A	Godkänd	-	något lutande			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
150	skogslönn Acer platanoides	9	2	A	God	-	stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
151	lind Tilia sp.	26	4	A	God	-	-			kronhöjning			
152	skogslönn Acer platanoides	38	4	B	Nedsatt	-	omfattande stamskada	döda grenar		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			

153	skogslönn Acer platanoides	8	1	A	Godkänd	-	omfattande stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
154	ek Quercus robur	26	5	A	God	-	-			kronhöjning			
155	skogslönn Acer platanoides	13	2	A	God	-	omfattande stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
156	skogslönn Acer platanoides	11	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
157	ek Quercus robur	87	9	A	Godkänd	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
158	ek Quercus robur	121	12	A	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
159	skogslönn Acer platanoides	10	1	A	God	-	växer undertryckt			uppbyggnadsbeskärning			
160	skogslönn Acer platanoides	11	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
161	skogslönn Acer platanoides	11	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
162	skogslönn Acer platanoides	11	2	A	God	-	stambasskada			uppbyggnadsbeskärning			
163	skogslönn Acer platanoides	10	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
164	lind Tilia sp.	73	7	C	Nedsatt	-	flerstammig	död delstam		reduktion av död delstam till 4m	alternativ: fällning		akut
165	ek Quercus robur	105	9	A	God	-	flerstammig			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
166	skogslönn Acer platanoides	67	6	A	God	-	flerstammig	stamspricka		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			

167	lind Tilia sp.	67	8	A	God	-	bohål			kronhöjning			
168	skogslönn Acer platanoides	7	1	A	Nedsatt	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
169	skogslönn Acer platanoides	8	1	A	Godkänd	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
170	skogslönn Acer platanoides	60	8	A	God	-	något lutande	stamknöl med rötskada		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
171	lind Tilia sp.	68	9	A	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
172	skogslönn Acer platanoides	8	1	A	Godkänd	-	stambasskada			uppbyggnadsbeskärning			
173	lind Tilia sp.	12	1	A	Godkänd	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
174	lind Tilia sp.	16	2	A	God	-	barksjuka kräfta	dåliga framtidsförutsättningar		bör ersättas med parklind			
175	lind Tilia sp.	16	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
176	lind Tilia sp.	18	3	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
177	skogslönn Acer platanoides	11	2	A	God	-	omfattande stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
178	ask Fraxinus excelsior	83	8	C	Nedsatt	-	symtom på askskottsjuka	döda grenar		fällning			inom 1 år
179	lind Tilia sp.	18	3	A	God	-	stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
180	ask Fraxinus excelsior	77	8	A	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			

181	lind Tilia sp.	56	8	B	Godkänd	-	döda grenar			avlägsna döda grenar			inom 3 år
182	lind Tilia sp.	63	9	A	God	-	-			kronhöjning			
183	ask Fraxinus excelsior	112	12	B	Godkänd	-	rotskada	döda grenar		avlägsna döda grenar			inom 3 år
184	ask Fraxinus excelsior	66	7	A	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
185	skogslönn Acer platanoides	8	1	A	Nedsatt	-	halvt träd dött	omfattande stambasskada		bör ersättas			
186	skogslönn Acer platanoides	11	1	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
187	skogslönn Acer platanoides	13	2	A	God	-	omfattande stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
188	skogslönn Acer platanoides	10	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
189	ek Quercus robur	118	10	A	Godkänd	-	dubbelstammig	döda grenar		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
190	skogslönn Acer platanoides	10	2	A	God	-	stambasskada			uppbyggnadsbeskärning			
191	skogslönn Acer platanoides	13	2	A	God	-	omfattande stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
192	skogslönn Acer platanoides	12	2	A	God	-	omfattande stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
193	skogslönn Acer platanoides	13	3	A	God	-	omfattande stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
194	lind Tilia sp.	13	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			

195	lind Tilia sp.	11	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
196	lind Tilia sp.	11	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
197	skogslönn Acer platanoides	67	7	A	Godkänd	-	dubbelstammig	något lutande		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
198	lind Tilia sp.	12	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
199	lind Tilia sp.	78	9	A	God	-	-			kronhöjning			
200	lind Tilia sp.	83	9	A	God	-	-			kronhöjning			
201	lind Tilia sp.	11	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
202	lind Tilia sp.	12	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
203	lind Tilia sp.	11	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
204	lind Tilia sp.	10	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
205	lind Tilia sp.	100	8	A	Godkänd	-	dubbelstammig	något lutande	stamröta/hålighet	Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
206	lind Tilia sp.	10	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
207	lind Tilia sp.	11	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
208	lind Tilia sp.	28	4	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			

209	lind Tilia sp.	13	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
210	lind Tilia sp.	84	8	A	Godkänd	-	-			kronhöjning			
211	lind Tilia sp.	9	2	A	Godkänd	-	stambasskada			uppbyggnadsbeskärning			
212	lind Tilia sp.	9	1	A	Godkänd	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
213	skogslönn Acer platanoides	65	7	A	Godkänd	-	dubbelstammig	stamspricka		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
214	lind Tilia sp.	8	1	A	Nedsatt	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
215	lind Tilia sp.	8	1	A	God	-	sned topp			uppbyggnadsbeskärning			
216	lind Tilia sp.	71	9	A	Godkänd	-	-			kronhöjning			
217	skogslönn Acer platanoides	5	1	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
218	ek Quercus robur	82	9	A	Godkänd	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
219	lind Tilia sp.	11	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
220	lind Tilia sp.	10	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
221	skogslönn Acer platanoides	61	8	B	Nedsatt	-	dubbelstammig	döda grenar		avlägsna döda grenar			inom 1 år
222	skogslönn Acer platanoides	34	4	A	Godkänd	-	omfattande stamskada			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			

223	lind Tilia sp.	11	2	A	God	-	sned topp			uppbyggnadsbeskärning			
224	skogslönn Acer platanoides	48	5	B	Nedsatt	-	död topp	något lutande	stambasröta/hålighet	fällning			inom 2 år
225	lucka				-	-	-			-			
226	skogslönn Acer platanoides	35	5	A	Godkänd	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
227	skogslönn Acer platanoides	56	5	B	Nedsatt	-	död topp	stamröta		fällning			inom 2 år
228	skogslönn Acer platanoides	5	1	A	Nedsatt	-	stambasskada			uppbyggnadsbeskärning			
229	lind Tilia sp.	69	9	A	Godkänd	-	-			kronhöjning			
230	lind Tilia sp.	10	1	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
231	lind Tilia sp.	84	11	A	Godkänd	-	flerstammig			kronhöjning			
232	skogslönn Acer platanoides	5	1	A	Godkänd	-	död topp			uppbyggnadsbeskärning			
233	lucka				-	-	-			-			
234	skogslönn Acer platanoides	7	1	A	God	-	omfattande stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
235	skogslönn Acer platanoides	9	1	A	Död	-	dött träd			ersättning			
236	hästkastanj Aesculus hippocastanum	12	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			

237	lind Tilia sp.	86	7	C	Dålig	-	döende träd	döda grenar, fruktkropp av rötsvamp fnöskticka	barksjuka kräfta, stamröta, hålighet	fällning			akut
238	lucka				-	-	-			-			
239	skogslönn Acer platanoides	12	1	A	God	-	stambasskada			uppbyggnadsbeskärning			
240	skogslönn Acer platanoides	11	2	A	God	-	stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
241	lind Tilia sp.	20	3	A	Godkänd	-	barksjuka kräfta			bör ersättas med parklind			
242	lucka				-	-	-			-			
243	hästkastanj Aesculus hippocastanum	12	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
244	lind Tilia sp.	10	2	A	God	-	stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
245	lind Tilia sp.	10	1	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
246	lind Tilia sp.	10	1	A	Dålig	-	döende träd			bör ersättas med parklind			
247	skogslönn Acer platanoides	46	5	B	Godkänd	-	dubbelstammig	döda grenar		avlägsna döda grenar			inom 1 år
248	lind Tilia sp.	12	2	A	God	-	omfattande stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
249	lind Tilia sp.	17	3	A	Godkänd	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
250	lind Tilia sp.	11	1	A	Godkänd	-	-			uppbyggnadsbeskärning			

251	asp Populus tremula	82	7	C	Död	-	dött träd			fällning			akut
252	lind Tilia sp.	11	1	A	Godkänd	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
253	hästkastanj Aesculus hippocastanum	12	1	A	Godkänd	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
254	lind Tilia sp.	7	1	A	Godkänd	-	dålig förankring			uppbyggnadsbeskärning			
255	lind Tilia sp.	61	8	C	Nedsatt	-	död topp			avlägsna döda grenar			inom 1 år
256	lind Tilia sp.	12	2	A	Godkänd	-	omfattande stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
257	lind Tilia sp.	6	1	A	Nedsatt	-	barksjuka kräfta	dåliga framtidsförutsättningar		bör ersättas med parklind			
258	lind Tilia sp.	13	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
259	lind Tilia sp.	10	1	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
260	lind Tilia sp.	25	4	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
261	lind Tilia sp.	10	2	A	God	-	barksjuka kräfta	dåliga framtidsförutsättningar		bör ersättas med parklind			
262	lind Tilia sp.	22	4	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
263	lind Tilia sp.	15	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
264	lind Tilia sp.	69	8	A	Godkänd	-	flerstammig			kronhöjning			

265	ek Quercus robur	61	8	A	Godkänd	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
266	ek Quercus robur	72	11	B	Godkänd	-	döda grenar			kronhöjning	avlägsna döda grenar		inom 1 år
267	lind Tilia sp.	68	10	A	Godkänd	-	-			kronhöjning			
268	lind Tilia sp.	10	2	A	Godkänd	-	barksjuka kräfta	dåliga framtidsförutsättningar		bör ersättas med parklind			
269	lind Tilia sp.	18	3	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
270	lind Tilia sp.	13	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
271	lind Tilia sp.	18	3	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
272	hästkastanj Aesculus hippocastanum	15	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
273	lind Tilia sp.	16	3	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
274	lind Tilia sp.	10	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
275	lind Tilia sp.	53	7	A	Godkänd	-	dubbelstammig			kronhöjning			
276	lucka				-	-	-			-			
277	ask Fraxinus excelsior	70	9	B	God	-	döda grenar			avlägsna döda grenar			inom 2 år
278	lind Tilia sp.	11	2	A	God	-	omfattande stamskada			uppbyggnadsbeskärning			

279	lind Tilia sp.	25	4	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
280	lind Tilia sp.	10	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
281	lind Tilia sp.	17	3	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
282	lind Tilia sp.	11	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
283	lind Tilia sp.	17	4	A	God	-	tidigare avbruten topp	barksjuka kräfta		uppbyggnadsbeskärning			
284	lind Tilia sp.	13	3	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
285	lind Tilia sp.	27	4	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
286	lind Tilia sp.	10	2	A	Godkänd	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
287	lind Tilia sp.	25	4	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
288	lucka				-	-	-			-			
289	skogslönn Acer platanoides	34	6	B	Godkänd	-	döda grenar	krokig stam		avlägsna döda grenar			inom 2 år
290	lucka				-	-	-			-			
291	lind Tilia sp.	13	2	A	Godkänd	-	barksjuka kräfta	dåliga framtidsförutsättningar		bör ersättas med parklind			
292	lind Tilia sp.	15	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			

293	lind Tilia sp.	17	3	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
294	lind Tilia sp.	16	3	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
295	lind Tilia sp.	57	5	C	Nedsatt	-	dubbelstammig	döda toppar	stamröta	avlägsna döda grenar	reduktion av delstam mot väg till 2m	TRV bedömning avverkning	akut
296	lind Tilia sp.	19	4	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
297	lucka				-	-	-			-			
298	lind Tilia sp.	76	9	A	God	-	dubbelstammig			kronhöjning			
299	ask Fraxinus excelsior	81	11	B	God	-	döda grenar	stamskada		avlägsna döda grenar			inom 1 år
300	skogslönn Acer platanoides	56	7	A	Godkänd	-	flerstammig			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
301	skogslönn Acer platanoides	10	2	A	God	-	stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
302	lucka				-	-	-			-			
303	ek Quercus robur	16	3	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
304	lucka				-	-	-			-			
305	lucka				-	-	-			-			
306	björk Betula sp.	61	7	B	Godkänd	-	rötskador i gamla grenfästen	stamspricka	stamskada	Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			

307	björk Betula sp.	51	7	B	God	-	flerstammig	instabil stamförgrening utvecklas		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
308	skogslönn Acer platanoides	47	6	A	Godkänd	-	flerstammig	något lutande		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
309	ek Quercus robur	60	7	A	Godkänd	-	-			kronhöjning			
310	björk Betula sp.	30	4	B	Nedsatt	-	omfattande stamskada	dåliga framtidsförutsättningar		fällning			inom 2 år
311	ek Quercus robur	47	6	B	Nedsatt	-	döda grenar	stamskada		kronhöjning	avlägsna döda grenar		inom 1 år
312	asp Populus tremula	64	10	B	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
313	björk Betula sp.	44	7	A	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
314	björk Betula sp.	46	6	A	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
315	lucka				-	-	-			-			
316	björk Betula sp.	32	2	C	Dålig	-	avbruten topp	lutande	stamröta	fällning			akut
317	björk Betula sp.	37	7	B	Godkänd	-	dubbelstammig	instabil stamförgrening		fällning			inom 2 år
318	björk Betula sp.	43	7	B	Nedsatt	-	avbrutna toppar			fällning			inom 2 år
319	lucka				-	-	-			-			
320	lucka				-	-	-			-			

321	björk Betula sp.	37	5	A	God	-	något lutande			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
322	lucka				-	-	-			-			
323	skogslönn Acer platanoides	36	5	A	Godkänd	-	dubbelstammig	stamskada		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
324	ek Quercus robur	45	8	A	God	-	-			kronhöjning			
325	lucka				-	-	-			-			
326	lucka				-	-	-			-			
327	björk Betula sp.	38	6	C	Godkänd	-	något lutande	fruktkroppar av rötsvamp sprängticka	stamröta	fällning			inom 1 år
328	lucka				-	-	-			-			
329	ek Quercus robur	26+42	7	B	Godkänd	-	dubbelstammig	instabil stamförgrening kan utvecklas		kronhöjning	avlägsna mindre delstam		inom 3 år
330	björk Betula sp.	53	6	A	God	-	-			fällning till förmån för grannträden			
331	ek Quercus robur	39	7	A	God	-	-			kronhöjning			
332	lucka				-	-	-			-			
333	lind Tilia sp.	69	8	B	Godkänd	-	dubbelstammig	stamröta/hålighet		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
334	lind Tilia sp.	55	7	A	Godkänd	-	-			kronhöjning			

335	ek Quercus robur	7	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
336	lucka				-	-	-			-			
337	lucka				-	-	-			-			
338	lucka				-	-	-			-			
339	skogslönn Acer platanoides	41	5	C	Godkänd	-	omfattande stamskada	stam-/stambasröta	halvt träd dött	fällning			akut
340	lind Tilia sp.	15	2	A	God	-	tidigare avbruten topp			uppbyggnadsbeskärning			
341	lucka				-	-	-			-			
342	skogslönn Acer platanoides	52	6	B	Godkänd	-	döda grenar			avlägsna döda grenar			inom 2 år
343	lucka				-	-	-			-			
344	ek Quercus robur	111	12	B	God	-	döda grenar			reduktion av större döda grenar			inom 2 år
345	lind Tilia sp.	84	10	A	God	-	dubbelstammig			kronhöjning			
346	lucka				-	-	-			-			
347	lind Tilia sp.	87	9	A	God	-	rötskada i gammal grenfäste			kronhöjning			
348	lind Tilia sp.	10	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			

349	lind Tilia sp.	18	3	A	God	-	barksjuka kräfta	dåliga framtidsförutsättningar		bör ersättas med parklind			
350	lind Tilia sp.	50	5	A	God	-	-			kronhöjning			
351	skogslönn Acer platanoides	29	4	A	God	-	dubbelstammig			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
352	skogslönn Acer platanoides	67	7	B	Godkänd	-	omfattande stamskada	död topp, stambasröta	något lutande	avlägsna död topp			inom 1 år
353	lind Tilia sp.	15	3	A	God	-	barksjuka kräfta	dåliga framtidsförutsättningar		bör ersättas med parklind			
354	lucka				-	-	-			-			
355	skogslönn Acer platanoides	53	6	A	Godkänd	-	bohål			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
356	skogslönn Acer platanoides	64	7	C	Godkänd	-	dubbelstammig	stamskada	stamsprickor	reduktion av gren över väg			inom 1 år
357	lucka				-	-	-			-			
358	skogslönn Acer platanoides	48	5	B	God	-	dubbelstammig	stamknöl med rötskada	stamspricka	Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
359	ek Quercus robur	72	10	A	God	-	-			kronhöjning			
360	skogslönn Acer platanoides	62	8	B	God	-	dubbelstammig	något lutande	stambasröta	Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
361	björk Betula sp.	78	8	A	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
362	lind Tilia sp.	17	3	A	God	-	omfattande stamskada			uppbyggnadsbeskärning			

363	lind Tilia sp.	10	2	A	God	-	omfattande stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
364	lind Tilia sp.	51	6	A	Godkänd	-	något lutande			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
365	lind Tilia sp.	10	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
366	lind Tilia sp.	21	3	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
367	lind Tilia sp.	8	1	A	God	-	stambasskada			uppbyggnadsbeskärning			
368	skogslönn Acer platanoides	39	4	C	Död	-	dött träd			fällning			akut
369	lind Tilia sp.	14	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
370	skogslönn Acer platanoides	8	1	A	God	-	omfattande stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
371	skogslönn Acer platanoides	29	4	A	Godkänd	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
372	lind Tilia sp.	34	4	B	Dålig	-	omfattande stamskada	döda krondelar		fällning			inom 1 år
373	lind Tilia sp.	48	5	B	Godkänd	-	något lutande	döda grenar	stambasskada	avlägsna döda grenar			inom
374	lind Tilia sp.	14	2	A	Godkänd	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
375	lind Tilia sp.	14	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
376	lind Tilia sp.	12	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			

377	skogslönn Acer platanoides	47	5	A	Godkänd	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
378	lind Tilia sp.	12	2	A	Godkänd	-	död topp			uppbyggnadsbeskärning			
379	lind Tilia sp.	6	1	A	Nedsatt	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
380	lucka				-	-	-			-			
381	lind Tilia sp.	54	6	A	Godkänd	-	-			kronhöjning			
382	lind Tilia sp.	8	1	A	Nedsatt	-	-			bör ersättas med parklind			
383	lucka				-	-	-			-			
384	skogslönn Acer platanoides	54	6	A	Godkänd	-	dubbelstammig			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
385	lind Tilia sp.	7	1	A	Nedsatt	-	stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
386	lind Tilia sp.	94	3	B	Godkänd	-	högstubbe med levande skott	stamröta/hålighet		reduktion från väg			inom 2 år
387	skogslönn Acer platanoides	49	6	A	Godkänd	-	stamskada			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
388	skogslönn Acer platanoides	6	1	A	Nedsatt	-	död topp			ersättning			
389	skogslönn Acer platanoides	6	2	A	Godkänd	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
390	skogslönn Acer platanoides	58	6	C	Godkänd	-	dubbelstammig	omfattande stamskada	stamröta/hålighet, döda grenar, stamspricka	fällning			inom 1 år

391	lucka				-	-	-			-			
392	skogslönn Acer platanoides	7	1	A	Godkänd	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
393	skogslönn Acer platanoides	41	6	A	Godkänd	-	dubbelstammig	stamskada		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
394	lucka				-	-	-			-			
395	lind Tilia sp.	68	7	B	Godkänd	-	dubbelstammig	sneda toppar	stamröta/hålighet, döda grenar	Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
396	lucka				-	-	-			-			
397	lind Tilia sp.	75	8	A	Godkänd	-	flerstammig			kronhöjning			
398	lind Tilia sp.	7	1	A	Nedsatt	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
399	lind Tilia sp.	8	1	A	Nedsatt	-	omfattande stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
400	skogslönn Acer platanoides	65	5	C	Godkänd	-	dubbelstammig	döda toppar	stamröta/hålighet	avlägsna döda grenar			inom 1 år
401	skogslönn Acer platanoides	35	5	B	Godkänd	-	omfattande stamskada	död topp		avlägsna döda grenar			inom 1 år
402	lind Tilia sp.	7	1	A	God	-	stamskada			uppbyggnadsbeskärning			
403	lind Tilia sp.	15	2	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
404	ask Fraxinus excelsior	65	7	B	Godkänd	-	rötskada i gammal grenfäste			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			

405	ask Fraxinus excelsior	77	7	C	Nedsatt	-	dubbelstammig	instabil stamförgrening med rötskada	symtom på askskottsjuka, döda grenar	fällning			inom 1 år
406	lucka				-	-	-			-			
407	skogslönn Acer platanoides	43	5	A	Godkänd	-	stambasskada			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
408	lind Tilia sp.	12	2	A	God	-	barksjuka kräfta			uppbyggnadsbeskärning			
409	lind Tilia sp.	10	1	A	God	-	-			uppbyggnadsbeskärning			
410	skogslönn Acer platanoides	54	7	A	Godkänd	-	flerstammig	något lutande		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
411	skogslönn Acer platanoides	8	1	A	God	-	trängs av grannträd	stamskada		uppbyggnadsbeskärning	avlägsna asp intill		
412	lind Tilia sp.	11	2	A	God	-	stambasskada			uppbyggnadsbeskärning			

Trädinventering allé A2650 Ekebyholm, östra delen
inventerades: 2022-10-21 + 30 trädpositioner
del 1, träd 27-175

upprättat av:

TRÄDMÄSTARNA



Strukturell kondition (riskklass):

A Låg riskfaktor. Ett träd med låg risk för omgivningen.

B Viss riskfaktor. Viss risk kan föreligga. Ett träd som har vissa defekter som kan åtgärdas. Dock inga akuta åtgärder.

C Hög riskfaktor. Ett instabilt träd som utgör risk för omgivningen. Bör åtgärdas.

Trädinventering allé A2650 Ekebyholm, östra delen
inventerades: 2022-10-21 + 30 trädpositioner
del 2 träd 1-26, 176- 250, 373-412

upprättat av:

TRÄDMÄSTARNA

Strukturell kondition (riskklass):

A Låg riskfaktor. Ett träd med låg risk för omgivningen.

B Viss riskfaktor. Viss risk kan föreligga. Ett träd som har vissa defekter som kan åtgärdas. Dock inga akuta åtgärder.

C Hög riskfaktor. Ett instabilt träd som utgör risk för omgivningen. Bör åtgärdas.

Trädinventering allé A2650 Ekebyholm, östra delen inventerades: 2022-10-21 + 30 trädpositioner del 3 träd 251-372

upprättat av:

TRÄDMÄSTARNA

Strukturell kondition (riskklass):

A Låg riskfaktor. Ett träd med låg risk för omgivningen.

B Viss riskfaktor. Viss risk kan föreligga. Ett träd som har vissa defekter som kan åtgärdas. Dock inga akuta åtgärder.

C Hög riskfaktor. Ett instabilt träd som utgör risk för omgivningen. Bör åtgärdas.

Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till antingen via e-post stockholm@lansstyrelsen.se, eller med post till Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen **inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.** Vid förenklad delgivning anses du ha tagit del av beslutet två veckor efter att Länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande **inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades**.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
- hur du vill att beslutet ska ändras, samt
- varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, stockholm@lansstyrelsen.se. eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange diarienumret för detta ärende. Numret finns uppe till höger på första sidan.