



Kommunstyrelsen

§37

Dnr KS 2022-276

Föreläggande enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor förenat med vite

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Förelägga Belsander Fastighet KB med organisationsnummer 969635-9612 att senast 2024-05-31 utföra åtgärd 1 i föreläggande med diarienummer KS 2022-276, daterat 2022-02-24, förenat med vite om 50 000 (femtiotusen) kronor.
2. Om angiven åtgärd ej vidtagits senast 2024-05-31 kan Räddningstjänsten Norrtälje kommun komma att ansöka hos Förvaltningsrätten i Uppsala om utdömande av vitet.

Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten har utfärdat ett föreläggande som vunnit laga kraft utan att överklagas. Angiven åtgärd i föreläggandet, som skulle ha vidtagits senast den 31 november 2022, är inte fullständigt utförd. För att säkerställa att åtgärden vidtas föreslår Räddningstjänsten att föreläggandet ska förenas med vite.

Beslutsunderlag

§24 KSAU Föreläggande enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor förenat med vite

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Räddningstjänsten

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§24

Dnr KS 2022-276

Föreläggande enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor förenat med vite

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Förelägga Belsander Fastighet KB med organisationsnummer 969635-9612 att senast 2024-05-31 utföra åtgärd 1 i föreläggande med diarienummer KS 2022-276, daterat 2022-02-24, förenat med vite om 50 000 (femtiotusen) kronor.
2. Om angiven åtgärd ej vidtagits senast 2024-05-31 kan Räddningstjänsten Norrtälje kommun komma att ansöka hos Förvaltningsrätten i Uppsala om utdömande av vitet.

Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten har utfärdat ett föreläggande som vunnit laga kraft utan att överklagas. Angiven åtgärd i föreläggandet, som skulle ha vidtagits senast den 31 november 2022, är inte fullständigt utförd. För att säkerställa att åtgärden vidtas föreslår Räddningstjänsten att föreläggandet ska förenas med vite.

Beslutsunderlag

Föreläggande enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor förenat med vite
Tjänsteanteckning efter genomförd tillsyn på Akeba.
Föreläggande efter genomförd tillsyn på Akeba.

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Räddningstjänsten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Paragrafen är justerad



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Magnus Svärdsén
Titel: Enhetschef Samhällsskydd
E-post: magnus.svardsen@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föreläggande enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor förenat med vite

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Förelägga Belsander Fastighet KB med organisationsnummer 969635-9612 att senast 2024-05-31 utföra åtgärd 1 i föreläggande med diarienummer KS 2022-276, daterat 2022-02-24, förenat med vite om 50 000 (femtiotusen) kronor.
2. Om angiven åtgärd ej vidtagits senast 2024-05-31 kan Räddningstjänsten Norrtälje kommun komma att ansöka hos Förvaltningsrätten i Uppsala om utdömande av vitet.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Räddningstjänsten har utfärdat ett föreläggande som vunnit laga kraft utan att överklagas. Angiven åtgärd i föreläggandet, som skulle ha vidtagits senast den 31 november 2022, är inte fullständigt utförd. För att säkerställa att åtgärden vidtas föreslår Räddningstjänsten att föreläggandet ska förenas med vite.

Ärendet

Beskrivning

Räddningstjänsten har den 31 maj 2018 genomfört tillsyn av AKEBA's och Hallonsodas verksamhet på fastigheten Venus 9 med stöd av lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 5 kap. 1 §. Efter tillsynsbesöket upprättades en tjänsteanteckning som är daterad den 27 juni 2018.

Tjänsteanteckningen kommunicerades till verksamhetsutövare och fastighetsägaren.

Räddningstjänsten har den 30 oktober 2018 förelagt Belsander Fastighet KB med stöd av LSO 5 kap. 2§. Föreläggandet, med dnr. 2018-1801.171, vann laga kraft den 20 november 2019. Åtgärderna i föreläggandet skulle varit vidtagna senast 30 april 2019.

Räddningstjänsten har 26 januari 2022 genomfört en ny tillsyn av verksamheten som nu enbart bedrivs av AKEBA och kunde vid platsbesök konstatera att åtgärden i föreläggande med dnr. 2018-1801.171, inte vidtagits fullt ut. Detta finns dokumenterat i upprättad tjänsteanteckning daterad den 4 februari 2022. Tjänsteanteckningen är kommunicerad till verksamhetsutövaren och fastighetsägaren.

Räddningstjänsten har den 8 september 2022 via mejl inför efterkontroll av föreläggande med dnr. 2018-1801.171 frågat om Belsander Fastighet KB åtgärdat förelagda brister på fastigheten Venus 19.

Belsander Fastighet KB har via telefon den 9 september 2022 meddelat att åtgärden inte är vidtagen eftersom det varit problem att få tag på hantverkare vilket nu är ordnat. Belsander Fastighet KB har

inkommit med en begäran om förlängd rättelsetid den 9 september 2022. I samband med beslut om efterkontroll upprättades en handling där verksamheten uppmanats att inkomma med intyg som kan styrka att förelagd åtgärd har vidtagits. Handlingen är kommunicerad till verksamhetsutövaren.

Räddningstjänsten beslutar att rättelsetid specificerad i föreläggande med diarienummer KS 2022-276 ställt till Belsander Fastighet KB (org.nr 969635-9612) ändras från den 31 augusti 2022-08-31 till den 30 september 2022.

Räddningstjänsten genomförde efterkontroll den 3 oktober 2022 med anledning av utfärdat föreläggande med dnr: KS 2022-276 som utfärdats efter tillsyn den 26 januari 2022.

Vid efterkontrollen undersöktes om glipor större än 5 mm i diameter var tätade med material som motsvarar den integritet mot brandgaser och värmeisolering som ovanstående material medför, så att bjälklag åter motsvarar brandteknisk klass EI60. Räddningstjänsten kunde konstatera att förelagda åtgärder endast till viss del vidtagits (de åtgärder som vidtagits var på de ställen som exemplifierats i tjänsteanteckningens bildfigurer 2–5) ytterligare håligheter gick att finna. Räddningstjänsten anser därmed att föreläggandet inte är uppfyllt och kommer att förlänga rättelsetiden till den 28 februari 2023.

Räddningstjänsten genomförde efterkontroll den 27 mars 2023 med anledning av utfärdat föreläggande med dnr: KS 2022-276 som utfärdats efter tillsyn den 26 januari 2022.

Vid efterkontrollen undersöktes om glipor större än 5 mm i diameter var tätade med material som motsvarar den integritet mot brandgaser och värmeisolering som ovanstående material medför, så att bjälklag åter motsvarar brandteknisk klass EI60. Räddningstjänsten kunde konstatera att förelagda åtgärder endast till viss del vidtagits (de åtgärder som vidtagits var på de ställen som exemplifierats i tjänsteanteckningens bildfigurer 2–5) ytterligare håligheter gick att finna. Räddningstjänsten anser därmed att föreläggandet inte är uppfyllt.

Lagkrav

Enligt LSO 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka samt i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Enligt LSO 5 kap. 2 § 2–3 st. får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Om någon inte vidtar en åtgärd som denne är skyldig att vidta enligt kommunens föreläggande, får kommunen vidta åtgärden på dennes bekostnad.

Koppling till gällande styrdokument

–

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ej applicerbart.

Förvaltningens analys och slutsatser

Belsander Fastighet KB har inte inkommit med begäran om förlängd rättelsetid eller liknande önskemål vad gäller förlängd tidsfrist för att hinna vidta förelagd åtgärd. Vid tidpunkten för efterkontroll av föreläggandet har sammanlagt 493 dagar passerat sedan föreläggandet vann laga kraft. Räddningstjänsten anser att tiden för ombesörjning av åtgärden varit generöst tilltagen, trots detta har åtgärden inte utförts.

De brister som ska åtgärdas är av sådan art att de är av stor vikt för personsäkerheten. Som tillsynsmyndighet ska Räddningstjänsten vidta de åtgärder som krävs för att rättelse ska ske om det föreligger förhållanden som äventyrar personsäkerheten för de personer som vistas i verksamheten.

För att säkerställa att åtgärden vidtas, och rättelse sker inom förelagd tid, föreslår Räddningstjänsten att föreläggandet kopplas till ett vite. Vitesbeloppet föreslås till en nivå som bedöms stå i förhållande till kostnaden för åtgärden samt utifrån att motivera att rättelse sker.

Tillsynsarbetet och förslaget om att förena föreläggandet med vite har stöd i den handbok som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gett ut.

Tidplaner

Beslut om föreläggande med vite kommuniceras till verksamhetsutövaren snarast efter Kommunstyrelsens beslut.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Anders Ahlström
Räddningschef
Räddningstjänsten

Bilagor

1. Tjänsteanteckning efter genomförd tillsyn, daterad 2022-10-16
2. Föreläggande efter genomförd tillsyn med dnr. KS 2022-276, med tillhörande bilagor

Beslut skickas till

Räddningstjänsten



Datum: 2022-02-04

Mottagare

Akeba AB
Posthusgatan 4
761 30 Norrtälje

Tjänsteanteckning efter tillsyn			
Objekt:	Akeba	Tillsynsförrättare:	Magnus Svärdsén Johan Paulström
Adress:	Posthusgatan 4, 761 30 Norrtälje	Förrättningsdatum:	2022-01-26
Fastighetsbeteckning:	Venus 19		

Belsander Fastighet KB	
Org. Nr:	559090-2358
Ombud:	Tommy Belsander
Telefon:	08-512 370 82

AKEBA AB	
Org. Nr:	559090-2358
Ombud:	Johanna Burell
Telefon:	0176-190 69

Personer som har anknytning till detta objekt som ägare, nyttjanderättshavare eller dess ombud finns registrerade i räddningstjänstens tillsynsregister. Information om hur vi hanterar uppgifter finns på www.norrtalje.se/GDPR.

Sändlista

Johanna Burell, info@akeba.se

Belsander Fastighet KB Tommy Belsander, tommy@belsander.se

Bakgrund

Räddningstjänsten Norrtälje kommun har 2022-01-26 genomfört tillsyn av verksamheten Akeba på fastigheten Venus 19 med stöd av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), 5 kap. 1 §. Tillsynen ska kontrollera att ägare och nyttjanderättshavare lever upp till de skyldigheter som anges i LSO 2 kap. 2 §.

Verksamheten

Akeba bedriver verksamhet i form av möbel och inredningsbutik.

Räddningstjänsten Norrtälje kommun anser att verksamheten är att likställas med nuvarande verksamhetsklass 2A (Vk2A), Samlingslokaler m.m. enligt boverkets byggregler, BFS 2011:6.

Bemanning dagtid är 1–2 personer.

Högsta antal besökare uppskattas av verksamheten till 30–40 samtidigt.

Systematiskt brandskyddsarbete

Det finns inga checklistor för egenkontroller av brandskyddet, men kontroller genomförs dock två gånger per år. Upptäckta brister hanteras av verksamheten själv.

Det finns en plan för utbildning av personal inom brandskydd men är än så länge inte genomförd.

Det finns inga skrivna rutiner för hur personal ska agera vid brand men de beskriver att de agerar efter "rädda, larma, släck" konceptet.

POSTADRESS

Box 802, 761 28 Norrtälje
Räddningstjänsten

BESÖKSADRESS

Alestavägen 4

KONTAKT

0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se



Datum: 2022-02-04

Det finns fyra trappsteg en bit in i butiken. Verksamheten har därför en ramp som de tar fram om personer med fysiska funktionshinder besöker butikens övre plan. När person med funktionshinder befinner sig på den övre butiksytan tar personalen ansvar för att denne får hjälp ut ur närmaste utrymningsväg i händelse av brand.

Utifrån aktuell bemanning begränsas antalet personer med funktionshinder på den övre butiksytan.

Verksamheten har identifierat elanläggningen som en brand- och skaderisk. Verksamheten ser även den bakre utrymningsvägen som en skaderisk i samband med förflyttning från utrymningsdörren via trappor ner till posthusgatan som ses som ett slutlig och säkert mål vid ett brandtillbud.

Verksamheten har inte haft incidenter eller händelser kopplade till brand sedan föregående tillsyn.

Byggnad

När byggnaden är uppförd är okänt men den är senast ombyggd 2013. Den är uppförd i 3 plan varav bottenvåningen inrymmer butik och plan 2 och 3 inrymmer bostäder.

Byggnaden är att betrakta som byggnadsklass Br1 enligt boverkets byggregler, BFS 1993:57.



Figur 1 Bilden visar AKEBAS fasad som vetter mot Posthusgatan.

POSTADRESS

Box 802, 761 28 Norrtälje
Räddningstjänsten

BESÖKSADRESS

Alestavägen 4

KONTAKT

0176-710 00
kontaktcenter@norrtaelje.se
www.norrtaelje.se



Datum: 2022-02-04

Byggnadstekniskt brandskydd

Det finns en brandskyddsdokumentation daterad 2011-09-20 som beskriver byggnadens brandskydd.

Byggnaden är indelad i brandceller där bottenvåning och våningsplan 2 är avskilda från varandra i REI 60. Bottenvåningen som inrymmer butiken Akeba med tillhörande lager utgör en enda brandcell.

Varje brandcell har ett separat ventilationssystem.

Akeba är försett med ett kombinerat brand- och inbrottslarm. Årlig service av anläggningen utförs av leverantören.

Vägledande markeringar finns i form av genomlysta utrymningsskyltar och visar utrymningsvägar.

Det finns två brandsläckare utplacerade i butiken, en vid kassan och en vid lagret. Brandsläckare finns även till salu vid ett tredje ställe. Brandfiltar finns också till salu i butiken.

POSTADRESS

Box 802, 761 28 Norrtälje
Räddningstjänsten

BESÖKSADRESS

Alestavägen 4

KONTAKT

0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se



Datum: 2022-02-04

Punkter för vidare utredning

Nedanstående punkter kommer räddningstjänsten att utreda vidare. Om räddningstjänsten bedömer att nedan specificerade omständigheter behöver åtgärdas för att åstadkomma ett skäligt skydd mot olyckor enligt LSO 2 kap. 2 § och är möjliga att åtgärda kommer detta beslut i form av ett föreläggande som går att överklaga. Föreläggande kan kopplas till vitesbelopp eller förbud.

1. **Brist:** Bjälklag mellan butiken och bostäderna ovanför är skadat, se exempel i figurerna 2, 3, 4, 5. nedan.

Motiv: Otätheter medför värmespridning och risk för att gnistor och eller lågor tar sig in i mellanbjälklagets bärande konstruktion i händelse av brand i butiken.




Figur 2 Bilden visar ett exempel på håligheter i taket



Figur 3 Bilden visar ett exempel på håligheter i taket



Figur 4 Bilden visar ett exempel på håligheter i taket



Figur 5 Bilden visar ett exempel på håligheter i taket

POSTADRESS

Box 802, 761 28 Norrtälje
Räddningstjänsten

BESÖKSADRESS

Alestavägen 4

KONTAKT

0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se



Rekommendationer

1. Personal bör genomgå brandskyddsutbildning var fjärde år, för att säkerställa att personal kan handhava en brandsläckare och genomföra en släckinsats.
2. Verksamheten bör dokumentera kontroller av brandskydd som utförs på brandsläckare, utrymningsskyltar och utrymningsvägar. Vidare bör också dokumentation avseende årlig kontroll av brandlarmet sparas för att kunna visas upp vid kommande tillsyner.
3. Räddningstjänsten rekommenderar att byggnadens elanläggning underhålls och kontrolleras regelbundet för att förhindra brand och andra el relaterade olyckor. (Se elsäkerhets handbok för innehavare av elanläggningar).

Elsäkerhetslagstiftningen kräver att

- innehavaren av en elektrisk anläggning och elektrisk utrustning ser till att den underhålls fortlöpande och att fel och brister åtgärdas.
- elanläggningen hålls i sådant skick att den uppfyller kraven i de starkströmsföreskrifter som gällde när den utfördes.
- elanläggningen och den elektriska utrustningen anpassas till förhållanden som ändrats sedan anläggningen utfördes, till exempel byte av användningsområde, förändringar i miljön eller större kortslutningseffekt i nätet.
- skadade och slitna delar repareras eller byts ut.
- elektriska produkter hålls i sådant skick att de är säkra att använda och att den som använder produkterna ser till att de används på ett säkert sätt och enligt tillverkarens anvisningar.

Figur 6 Skärmlapp ur elsäkerhetsverkets handbok för innehavare av elanläggningar

POSTADRESS

Box 802, 761 28 Norrtälje
Räddningstjänsten

BESÖKSADRESS

Alestavägen 4

KONTAKT


0176-710 00
kontaktcenter@norttalje.se
www.norrtalje.se

4. Räddningstjänsten rekommenderar att den bakre befintliga alternativa utrymningsvägen (grön pil på ritningen i figur 8) ersätts med vägen ut bakom kassa (svart pil i figur 8).

Befintlig väg idag går via en trappa som är svår att hålla snöfri under vinterhalvåret, trappan kan vara svår att ta sig upp för även vid normala förhållanden.
Flytt av alternativ utrymningsväg betryggar vidare förflyttning utanför byggnaden till säkrare plats.



Figur 7 Bilden visar delvis snöbelagd trapp vid befintlig utrymningsväg



Figur 8 Brandskydds ritning.



Datum: 2022-02-04

Tjänsteanteckning från tillsynsbesöket översändes härmed, denna upptar vad som uppmärksammats vid besöket.

Observera att tjänsteanteckningen endast innehåller observationer från en stickprovskontroll. Det är ingen redovisning eller ett godkännande av det totala brandskyddet i fastigheten eller verksamheten.

Ni ges härmed möjlighet att yttra er över tjänsteanteckningen efter genomförd tillsyn i enlighet med Förvaltningslagen (2017:900) § 25.

Anser ni att de redovisade omständigheterna i något avseende är felaktiga eller om ni anser att det saknas viktiga uppgifter gällande ärendet kan ni på enklaste sätt framföra det till undertecknad snarast. Om synpunkter inte inkommer kommer ärendet att avgöras på befintligt underlag.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Magnus Svärdsén
Brandinspektör/Insatsledare
Enheten för Samhällsskydd
0176-746 93
magnus.svardsen@norrtaelje.se

Dokumentet har internkontrollerats av:

Isac Herlowsson
Brandingenjör

POSTADRESS

Box 802, 761 28 Norrtälje
Räddningstjänsten

BESÖKSADRESS

Alestavägen 4

KONTAKT

0176-710 00
kontaktcenter@norrtaelje.se
www.norrtaelje.se



2022-02-24

Dnr: KS 2022-276

Belsander Fastighet KB
Angleterre 2
186 97 Brottby

Föreläggande enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 5 kap. 2 §		
Objekt:	Akeba	Förrättningsdatum: 2022-01-26
Adress:	Posthusgatan 4, 761 30 Norrtälje	Tillsynsförrättare: Magnus Svärdsén
Fastighetsbeteckning:	Venus 19	

Beslut

Belsander Fastighet KB med organisationsnummer 969635-9612, föreläggs med stöd av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 5 kap. 2 § att vidta följande åtgärder i verksamheten samt på fastigheten Venus 19 med adressen: Posthusgatan 4, 761 30 Norrtälje.

Underlag till beslut finns i bifogad tjänsteanteckning daterad 2022-02-24.

POSTADRESS

Box 802, 761 28 Norrtälje
Räddningstjänsten

BESÖKSADRESS

Alestavägen 4

KONTAKT

0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se




2022-02-24

Dnr: KS 2022-276

Åtgärd

1. Bjälklag mellan butiken Akeba och ovanliggande bostäder ska repareras. Befintligt bjälklag ser ut enligt figur 1 nedan.



22 GOLVSPÄL SKIVA

24 PLANK

FYLNING MED SPÄN

30 PLANK

22 RÄSPONT

13 GLIP

BÄRANDE BJÄLKAR 220x80 C 500-550
PÅSALADE PÅ BÅA SIDOR MED 45 MM REGLAR

KONSTRUKTIONEN KAN BEDÖMAS UPPFylla
E160 / R60

Figur 1. Bjälklag mellan butiker och bostäder. Källa: Brandskyddsdocumentation som relationshandling för Kv Venus 9.

Glipor större än 5 mm i diameter ska tätas med material som motsvarar den integritet mot brandgaser och värmeisolering som ovanstående material medför, så att bjälklag åter motsvarar brandteknisk klass EI60.

De angivna åtgärderna ska vidtas snarast möjligt, **dock senast 2022-08-31**.

Efter angivet datum kommer efterkontroll att ske. Är inte förelagda åtgärder vidtagna vid efterkontrollen kan föreläggande förenat med vite utfärdas.

POSTADRESS

Box 802, 761 28 Norrtälje
Räddningstjänsten

BESÖKSADRESS

Alestavägen 4

KONTAKT

0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se



2022-02-24

Dnr: KS 2022-276

Lagrums

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka samt i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 5 kap. 2 § 2 – 3 st. får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

Skäl för beslut

Bjälklag mellan butiken Akeba och ovanliggande bostäder utgör en brandteknisk barriär som syftar till att skydda bostäderna vid uppkomst av brand i butiken. Detta medför tillgänglig tid till utrymning från bostäderna och skydd av de boendes egendom.

Byggnaden är även uppförd med träkonstruktion och är antingen sammanbyggd med eller har mycket kort avstånd till närmaste byggnad på vardera sidan. Även närliggande byggnader är uppförda med träkonstruktioner. Detta medför en enorm risk för brandspridning om en brand inte isoleras i den brandcell där branden uppstår.

Räddningstjänsten Norrtälje kommun anser att tätning av glipor i bjälklaget är en skälig åtgärd att vidta då byggnadens förmåga att motstå en brand förbättras avsevärt, och kostnaden är ringa.

POSTADRESS

Box 802, 761 28 Norrtälje
Räddningstjänsten

BESÖKSADRESS

Alestavägen 4

KONTAKT

0176-710 00
kontaktcenter@norrtaelje.se
www.norrtaelje.se



2022-02-24

Dnr: KS 2022-276

Hur man överklagar

Beslutet kan överklagas

Beslut som utfärdats av räddningstjänsten Norrtälje kommun kan överklagas skriftligen hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Skrivelsen ska ställas till Länsstyrelsen i Stockholms län men lämnas eller skickas till räddningstjänsten Norrtälje kommun, se nedan för besöks- och postadress.

Tid för överklagande

Skrivelsen ska ha inkommit till räddningstjänsten Norrtälje kommun inom tre veckor efter det att beslutet tagits del av.

Innehåll i överklagande

- Ange vilket eller vilka beslut som överklagas i ärendet och ärendets datum samt diarienummer (dnr).
- Redogör varför beslutet anses vara felaktigt och hur beslutet bör ändras. Bifoga eventuella handlingar som styrker argumenten.
- Uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress samt telefonnummer dagtid.
- Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas.

Ombud

Ett ombud kan anlitas som hanterar överklagandet. I så fall ska ombudet underteckna skrivelsen. Bifoga en fullmakt i original - uppge ombudets namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Beslutsfattare i ärendet

Handläggare i ärendet är brandinspektör Magnus Svärdsén. Beslutsfattare i ärendet är Räddningschef Anders Ahlström. Dokumentet är elektroniskt signerat av beslutsfattaren.

Dokumentet har internkontrollerats av:

Isac Herlowsson

Brandingenjör

Bilagor

1. Tjänsteanteckning daterad 2022-02-24

POSTADRESS

Box 802, 761 28 Norrtälje
Räddningstjänsten

BESÖKSADRESS

Alestavägen 4

KONTAKT

0176-710 00
kontaktcenter@norrtaelje.se
www.norrtaelje.se

Det här dokumentet är elektroniskt underskrivet. Var vänlig verifiera dokumentet på

<https://underskriftstjanst.norrtalje.se/validate>

Signerad av

Anders Ahlström (anders.ahlstrom@norrtalje.se)

Signaturdatum

2022-02-24 14:28:07



NORRTÄLJE
KOMMUN

