

Åtgärdsplan för Hallstaviks Ryttarförening

Länsstyrelsen har lämnat en kontrollrapport efter sin inspektion på anläggningen den 22 juni. Åtgärdsplan ska skickas in senast den 13 juli 2022.

Sida/Punkt	Brist	Notering	Åtgärd	Kostnad	Åtgärdas
4/1 A	Karbinhakar med nyprisk i boxarna	Karbinhakarna har inte lås. De behöver bytas till karbinhakar med lås eller att vi fäster grimskafvet direkt i öglan	Inköp	Låg	22-08-31
4/1 B	Isolering synlig i taket i box 17	Täcka isoleringen	Arbete	Låg	22-08-31
4/2 A	Vägghängda lådor rostiga och skadade	Lådorna behövs inte i ridskoledelen men ev i privatdelen. Åtgärd är beroende av vilken åtgärd som görs avseende boxväggarna	Arbete Inköp	Hög	27-13-31 Vi tar bort de som är trasiga så snabbt som möjligt.
4/2 B	Ytterdörr till spolspiltan är för smal	Alt 1 är att bredda dörren, alt 2 är att inte använda dörren för hästar	Information	-	23-10-31
5/2 C	Dörrarna till boxarna är för låga	Dörrarna ska höjas från 2,05 till 2,20. Diskussion om vi kan göra lite i taget.	Arbete Inköp	Hög	27-12-31
5/2 D	Fönstergaller trasigt i box 17	Svetsa gallret	Arbete	Låg	22-09-30
5/2 E	Galler i box 10 av fel typ	Gallret måste bytas till riktigt galler istf armeringsjärn	Arbete Inköp	Mellan	22-09-30
5/2 F	Box 15 och 16 har armeringsjärn i dörrarna	Sätta igen hålen så dörren blir tät	Arbete	Låg	22-10-31
5/2 G	Frontgaller i karantänbox trasigt	Ta bort plastskivan	Arbete	-	22-10-31

5/2 H	Mellanrum mellan boxar	Fylla ut mellanrummet med bräda/list	Arbete	Låg	22-10-31
5/2 I	Sjukhage ska ej ha elstängsel	Avveckla sjukhagen	Information	-	klart
6/3 A	Radio i ridskoledelen	Tas bort	Information Arbete	-	klart
6/3 B	Luftvärmepumpar med oklar IP-klassning och i rum utan brandvägg	Klassningen är IP65. Frågan är mer vad syftet är med dessa fläktar eftersom de förmodligen drar en hel del el. Fläktfirman har också ifrågasatt nyttan. Vi tänker att vi monterar ner de och utvärderar om de senare saknas.	Arbete	-	IP-klassning är 65
6/3 C	Förvaring av grovfoder får ej ske på höskullen pga brandrisk	Oklar lösning. Kan vi byta till hösilage året om? Hur gör andra stall? Bygga en särskild byggnad för grovfoderförvaring?	Arbete Information	Låg-Hög	Svårt att avgöra
7/4 A	Tilluftsdon i kollektivstall och ridskolestall har vindnät och jalousier som ska avlägsnas	Orsaker till jalousierna är oklar. Nät och jalousier tas bort.	Arbete	Hög	22-12-31
7/4 B	Tilluftsdon i box 19 är ej utifrån utan från foderrummet	Tilluftskanal behöver dras om eller om taket ska sänkas.	Arbete	Hög	22-12-31
7/4 C	Utestallet saknar ventilationsdon	Lösning kan vara att öppna upp i bakkant på boxarna. Med måtten 10x120cm	Arbete Inköp	Hög	22-12-31

8/4 D	Box 15 saknar tilluftsdon, kan lösas att fönstret fixeras i öppet-läge	Vi fixerar fönstret men har med att på lång sikt ordna tilluftsdon	Arbete	Hög	22-12-31
8/ A	Sadelkammare nära stallvägg	Får ej byggas in eller blockeras	Information	-	Klart
8/ B	Hönät	Får ej använda grovmaskigt, helst inte alls	Information	-	23-07-31
8/ C	Boxväggar slitna	Målar så att träet lättare kan desinficeras	Arbete Information	Låg	22-09-30
8/ D	Takhöjd passage mellan kollektivstall och privatstall	Höjden är okej	Information	-	22-07-31

Inskickat av ordförande Beatrice Karlsson.