



## Svar på interpellation från Yvonne Svensson (ROOP) angående farlig vägkorsning i Häverödal

### Interpellationen

Enligt interpellationen finns det trafiksäkerhetsproblem i vägkorsningen Häverövägen/Edebovägen/Gottstavägen i Häverödal. Det ska enligt interpellanten ha skett många olyckor då folk inte stannar vid stoppskylten. I interpellationen lämnas ett antal förslag till åtgärder,

- vinkla om stoppskylten så att den syns bättre,
- komplettera med ytterligare en skylt på vänster sida,
- måla om och – om möjligt- flytta stopplinjen bakåt,

Det ställs även frågan om korsningen i framtiden kan byggas om t.ex. med en mindre rondell.

### Svar:

I korsningen gäller att fordon som kommer på Häverövägen har stopplikt mot fordon på Edebovägen/ Gottstavägen. Gatu- och parkavdelningen har studerat olycksbilden och konstaterar då att under de senaste tio åren så har en olycka rapporterats som kan kopplas till eventuella utformningsbrister. Korsningen är alltså inte särskilt olycksbelastad.

Placering av ytterligare ett stoppliktsmärke eller ombyggnation med rondell förutsätter att ytterligare mark i varierad grad måste tas i anspråk för vägen. Gatu och parkavdelningen gör bedömningen att trafiksäkerhetsproblemen inte är så stora att en utredning för att klara ut förutsättningarna för en sådan ombyggnad är motiverad.

Däremot är markeringen av stopplinjen i högsta grad bristfällig varför detta kommer att åtgärdas så snart det är möjligt. Även stoppmärket kommer att vridas något för att bättre kunna upptäckas.

Tommy Lundqvist (C)

Ordförande för teknik- och klimatnämnden

---

#### POSTADRESS

Box 802, 761 28 Norrtälje  
Gatu- och parkavdelningen

#### BESÖKSADRESS

Estunavägen 14

#### KONTAKT

0176-710 00  
[kontaktcenter@norrtaelje.se](mailto:kontaktcenter@norrtaelje.se)  
[www.norrtaelje.se](http://www.norrtaelje.se)