



Trafikverket
Att: Ove Eriksson
ove.eriksson@trafikverket.se

Elektronisk delgivning

Avverkning av alléträd i allé vid Ekebyholm, Norrtälje kommun

Beslut

Länsstyrelsen ger med stöd av 5 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Trafikverket dispens från biotopskyddsbestämmelserna i 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) för avverkning av 11 träd, gul- och rödmarkerade i bilaga 1, i en allé längs med Ekebyholmsväg på fastigheten Rimbo-Ekeby 1:4 i Norrtälje kommun, se bilaga 2.

Som villkor för dispensen gäller följande:

1. Som kompensation ska för varje avverkat träd minst ett nytt lövträd planteras i den aktuella allén. Planteringen ska ha slutförts **senast** 12 månader efter det att de aktuella träden har avverkats.
2. Nya plantor ska vara av svenskt frömateriel och uppdrivna i Sverige.
3. Nya alléträd som inte lever fem år efter planteringen ska ersättas genom ytterligare nyplanteringar enligt villkoren ovan.
4. Rapportering av att kompensationsåtgärder har utförts ska ske skriftligen till Länsstyrelsen **senast** 3 månader efter att de nya träden planterats. I rapporten ska fotodokumentation av utfört arbete ingå. Uppge även beteckningen i övre högra hörnet.
5. Arbetet ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag detta beslut vann laga kraft, annars upphör dispensen att gälla.

Beskrivning av ärendet

Trafikverket har ansökt om dispens från biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalken för avverkning av totalt 11 träd i en allé längs med Ekebyholmsvägen, på fastigheten Rimbo-Ekeby 1:4 i Norrtälje kommun.

Enligt ansökan är allén vid Ekebyholm en av de längsta alléerna som Trafikverket förvaltar inom Stockholms län. Allén är uppdelad i tre

sektioner varav denna ansökan berör den västra delen, även benämnd Holmen.

Aktuell sektion av den dubbelsidiga allén består av totalt 89 träd av arterna ek, ask, asp, björk och lönn. I allén finns även flera tallar. På uppdrag av Trafikverket har Trädmästarna den 12 november 2022 besiktigt allén. Besiktningen visar på att flera av de aktuella träden (gul- och rödmarkerade i bilaga 1) är i dåligt skick. Utöver träd med stamröta förekommer även döda träd och träd med askskottsjuka. Flera träd riskerar att rasa och fyra träd bedöms behöva avverkas akut.

Trafikverket ansöker nu om att få avverka de träd som Trädmästarna föreslår, gul- och rödmarkerade i bilaga 1. Ett antal avverkningar har bedömts som akuta och är i bilaga 1 markerade med gult.

Syftet med avverkningarna är enligt Trafikverket att avhjälpa risk för skada på allmänhet och egendom samt att säkerställa alléns fortlevnad. Vidare avser Trafikverket att ersätta de träd som avverkas med nya träd. Nya träd kommer även att planteras i befintliga luckor.

Tillämpliga bestämmelser

Biotopskydd

Alléer omfattas av ett generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken och 5 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Biotopskyddet syftar till att bevara mindre mark- eller vattenområden som är livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Gamla träd, i t.ex. alléer, är av stor betydelse för många lavar, svampar och insekter.

Enligt 7 kap. 11 § miljöbalken får verksamheter eller åtgärder inte vidtas inom ett biotopskyddsområde om det finns en risk för skada på naturmiljön. Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen medge dispens i det enskilda fallet.

Enligt 16 kap. 2 § miljöbalken får tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av balken, ges för en begränsad tid och får förenas med villkor.

Enligt 7 kap. 26 § miljöbalken får dispens från områdesskydd endast ges om det är förenligt med skyddets syften.

Allmänna hänsynsregler

Vid miljöbalksprövning av åtgärder och verksamheter ska bestämmelserna i balkens 1 och 2 kapitel om allmänna hänsynsregler m.m. tillämpas. Bland annat regleras platsval av 2 kap. 6 § miljöbalken, enligt den s.k. lokaliseringsprincipen. För åtgärder/verksamheter som tar mark- eller vattenområden i anspråk mer än helt tillfälligt ska en sådan

plats väljas som är lämplig med hänsyn till 1 kap. 1 § samt hushållningsbestämmelserna i 3 kap. miljöbalken.

Motivering till beslutet

Inledningsvis konstaterar Länsstyrelsen att Trädmästarnas besiktning av aktuella alléträd visar bl.a. på flera av de aktuella träden (gul- och rödmarkerade i bilaga 1) har stamskador och röta som påverkar de aktuella trädens vitalitet.

Länsstyrelsen bedömer att det finns särskilt skäl att avverka de utpekade träden (gul- och rödmarkerade i bilaga 1) i allén, eftersom träden kan utgöra en fara för trafikanter och allmänheten.

Sett till det totala antalet avser aktuell ansökan enbart avverkning av ett begränsat antal alléträd. Stamdiametern på de aktuella träden varierar mellan 5-87 cm. Med hänsyn till att huvuddelen av alléträden kommer att finnas kvar i allén, bedömer Länsstyrelsen att avverkning av de aktuella alléträden inte motverka syftet med biotopskyddsbestämmelserna. Dispens från biotopskyddet kan därmed ges.

Som kompensation för förlorade naturvärden och biologisk mångfald ska för varje avverkat träd minst ett nytt träd planteras. De nya träden ska vara lövträd. Återplanteringen ska vara utförd **senast** 12 månader efter det att de befintliga träden har avverkats.

Nya alléträd som inte lever fem år räknat från planteringstillfället ska ersättas genom plantering av nytt träd i enlighet med övriga villkor till detta beslut.

För att förhindra införsel av invasiva arter ska nyplanterade träd vara av svenskt frömateriel och uppdrivna i Sverige. Sådana plantor är även bättre anpassade till det svenska klimatet och de nyplanterade träden har därmed större chans att överleva.

När återplantering har utförts ska Länsstyrelsen underrättas skriftligen, förslagsvis på stockholm@lansstyrelsen.se. Uppge ärendebeteckning (återfinns i övre högra hörnet) samt bifoga fotodokumentation av utfört arbete. Åtterrapporering ska ske till Länsstyrelsen **senast** 3 månader efter det att återplantering har utförts.

Länsstyrelsen anser att det är positivt om några av de avverkade, grova, stammarna kan bevaras, med anledning av att gamla alléträd, även som döda, har stor betydelse för växt- och djurlivet, framförallt vedlevande insekter. Stammarna bör då placeras i solbelyst läge i närheten, t ex i skogsbyn.

Allmänna hänsynsregler

Länsstyrelsen bedömer att åtgärden är förenlig med hänsyns- och hushållningsbestämmelserna i 2 och 3 kapitlet miljöbalken.

Upplysningar

Aktuell åtgärd/verksamhet kan utöver detta beslut fordra andra tillstånd, lov eller liknande från t.ex. kommun, markägare eller annan sakägare.

Enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är det bl.a. förbjudet att avsiktligt förstöra fåglars bon samt att störa vilda fåglar, särskilt under deras häcknings- och uppfödningstid, om det bl.a. påverkar artens bevarandestatus. Vidare är det enligt 4 a och 6 §§ artskyddsförordningen för de kräldjur, groddjur och ryggradslösa djur som anges i bilaga 1 respektive 2, förbjudet att bl.a. döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.

Sökanden ansvarar för att samtliga entreprenörer som ska utföra arbetet får ta del av och följer detta beslut.

Det är den som söker dispens som har ansvar att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder påbörjas.

Beslutet kan överklagas

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, se bilaga 3.

Beslutet har fattats av miljöhandläggare Mattias Jansson med miljöhandläggare Karolina Wallin som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor

1. Besiktningsprotokoll
2. Trädöversikt (a-c)
3. Hur man överklagar

Kopia till

Norrälje kommun: kontaktcenter@norrtaelje.se

Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se

Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se

Riksantikvarieämbetet: registrator@raa.se

Ekebyholms Fastighets AB, Ekebyholm 9, 762 91 Rimbo

Trädinventering allé A2721
Ekebyholm/Rimbo

utfört av TRÄDMÄSTARNA AB

Besiktningsman: Jörg Roepcke

Inventerades: 2022-11-12



A - trädet utgör låg risk för omgivningen.

B - viss risk föreligger. Trädet har vissa defekter som kan åtgärdas. Inga akuta åtgärder.

C - ett rislträd som utgör hot för omgivningen. Bör åtgärdas.

Alla träd bör ombesiktigas om ca fem år.

Nr	Träd Art (svensk/latin)	DBH diameter på 1,3m (cm)	Kronradie (m)	Riskklass (strukturell kondition)	Vitalitet (biologisk kondition)	Mätningar (sondering/ tomogr.)	Anmärkningar (allmänt, skador, strukt. defekter, vedlevande svamp)			Åtgärdsförslag			Prioritering ingen uppgift = görs inom de nästa fem åren
1	ek Quercus robur	111	10	B	Dålig	-	döda krondelar	döda grenar	särskilt skyddsvärt träd	reduktion av större döda grenar över väg			inom 1 år
2	ek Quercus robur	30	5	A	Godkänd	-	-	-	-	kronhöjning			
3	ek Quercus robur	43	7	A	God	-	-	-	-	Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
4	skogslönn Acer platanoides	31	5	A	Godkänd	-	-	-	-	Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
5	ek Quercus robur	62	9	A	God	-	fläxskada	bohål, något lutande	döda grenar	Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
6	ek Quercus robur	96	8	B	Nedsatt	-	döda krondelar	döda grenar	tidigare hårt beskurit, stamspricka	reduktion av större döda grenar över väg			inom 1 år
7	ek Quercus robur	88	8	B	Nedsatt	-	döda krondelar	döda grenar	tidigare hårt beskurit, stamspricka	reduktion av större döda grenar över väg			inom 1 år
8	ek Quercus robur	59	8	A	God	-	dubbelstammig			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
9	ek Quercus robur	36	5	A	God	-	dubbelstammig	stamskada		kronhöjning			
10	ek Quercus robur	6	1	A	Godkänd	-	-	-	-	uppbyggnadsbeskränning			
11	ek Quercus robur	52	8	A	Godkänd	-	-	-	-	kronhöjning			

12	ek Quercus robur	5	1	A	Död	-	dött träd			ersätta			
13	ek Quercus robur	67	9	A	God	-	-			kronhöjning			
14	tall Pinus sylvestris	43	5	A	God	-	-			kronhöjning			
15	ask Fraxinus excelsior	47	5	A	Godkänd	-	stambasskada			kronhöjning			
16	asp Populus tremula	54	8	A	God	-	dubbelstammig	stambasskada		kronhöjning			
17	skogslönn Acer platanoides	26	3	A	Godkänd	-	växer undertryckt			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
18	asp Populus tremula	53	7	A	God	-	stambasskada			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
19	asp Populus tremula	46	6	A	God	-	stamskada			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
20	asp Populus tremula	36	7	A	God	-	något lutande	ensidig krona		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
21	björk Betula sp.	50	6	C	Dålig	-	död topp	stamröta	torkskada	fällning			akut
22	asp Populus tremula	73	9	B	God	-	fruktkroppar av röttsvamp eldticka, stamröta, bohål	stamröta	särskilt skyddsvärt träd	fällning			inom 2 år
23	asp Populus tremula	45	7	A	God	-	något lutande			kronhöjning			
24	asp Populus tremula	42	6	A	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			

25	asp Populus tremula	39	7	A	God	-	-				Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
26	skogslönn Acer platanoides	16	4	A	God	-	-				kronhöjning			
27	björk Betula sp.	51	7	A	God	-	grenstumpar				kronhöjning	avlägsna grenstumpar		
28	ek Quercus robur	28	6	A	God	-	-				kronhöjning			
29	ek Quercus robur	28	6	A	God	-	-				kronhöjning			
30	skogslönn Acer platanoides	48	7	B	Godkänd	-	dubbelstammig	något lutande	stamröta, bohål		beskärning i avlastande syfte av delstam mot väg			inom 2 år
31	ask Fraxinus excelsior	56	6	A	Godkänd	-	flerstammig	stamröta/håligheter	inväxt taggtråd		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
32	björk Betula sp.	29	4	B	God	-	något lutande	fruktkropp av rötsvamp sprängticka, stamröta			fällning			inom 2 år
33	ek Quercus robur	84	12	B	God	-	döda grenar				kronhöjning	avlägsna döda grenar		inom 1 år
34	björk Betula sp.	30+31	7	A	God	-	dubbelstammig				Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
35	björk Betula sp.	39+41	8	A	God	-	dubbelstammig	lutande delstam			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
36	ek Quercus robur	31+36	7	A	God	-	dubbelstammig				Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
37	ek Quercus robur	29	5	A	God	-	-				kronhöjning			

38	ek Quercus robur	72	10	A	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
39	ek Quercus robur	38	5	A	God	-	-			kronhöjning			
40	ek Quercus robur	53	8	A	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
41	ek Quercus robur	52	9	A	God	-	dubbelstammig			kronhöjning			
42	ek Quercus robur	39	8	A	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
43	ek Quercus robur	54	11	A	God	-	något lutande	ensidig krona		kronhöjning			
44	ek Quercus robur	43	9	A	God	-	ensidig krona			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
45	ek Quercus robur	6	1	A	Godkänd	-	-			uppbyggnadsbeskrining			
46	ek Quercus robur	80	12	A	Godkänd	-	döda grenar	inväxt taggråd		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
47	björk Betula sp.	44	7	A	God	-	dubbelstammig			kronhöjning			
48	ask Fraxinus excelsior	76	12	A	God	-	dubbelstammig	grenskada/beskärningsskada	inväxt taggråd	Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
49	skogslönn Acer platanoides	5	1	A	Godkänd	-	stambasskada			uppbyggnadsbeskrining			
50	ask Fraxinus excelsior	78	10	A	God	-	dubbelstammig	inväxt taggråd		kronhöjning			

51	skogslönn Acer platanoides	67	12	A	Godkänd	-	inväxt taggtråd			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
52	skogslönn Acer platanoides	5	1	A	Godkänd	-	-			uppbyggnadsbeskrining			
53	björk Betula sp.	42	8	B	God	-	lutande			kronhöjning			
54	ask Fraxinus excelsior	61	7	A	God	-	flerstammig	inväxt taggtråd		kronhöjning			
55	skogslönn Acer platanoides	60	9	A	God	-	tidigare hårt beskurit	stamskada	inväxt taggtråd	kronhöjning			
56	björk Betula sp.	57	8	B	Nedsatt	-	döda toppar			fällning			inom 2 år
57	ask Fraxinus excelsior	123	13	B	God	-	flerstammig	stamskada	stamröta/håligheter	Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
58	asp Populus tremula	64	9	A	God	-	-			kronhöjning			
59	ek Quercus robur	5	1	A	Nedsatt	-	halva krona död			ersätta			
60	björk Betula sp.	47	8	A	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
61	ask Fraxinus excelsior	62	7	C	Nedsatt	-	döda stamparti	stamröta/håligheter	risk för stambrott	fällning			akut
62	ask Fraxinus excelsior	52	8	B	Godkänd	-	dubbelstammig	döda grenar		avlägsna döda grenar			inom 1 år
63	björk Betula sp.	46	6	A	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			

64	björk Betula sp.	35	4	A	God	-	-				Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
65	ask Fraxinus excelsior	57	8	A	God	-	dubbelstammig	inväxt taggtråd			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
66	skogslönn Acer platanoides	70	10	A	Godkänd	-	dubbelstammig	bohål	inväxt taggtråd		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
67	ask Fraxinus excelsior	73	9	B	God	-	flerstammig	döda grenar	inväxt taggtråd		avlägsna döda grenar			inom 1 år
68	ask Fraxinus excelsior	72	8	A	God	-	dubbelstammig	inväxt taggtråd			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
69	ask Fraxinus excelsior	75	8	B	God	-	dubbelstammig	fruktkroppar av röttsvamp flällskivling runt stambas	inväxt taggtråd		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
70	skogslönn Acer platanoides	62	7	A	Godkänd	-	flerstammig	tidigare hårt beskurit	stamröta, inväxt taggtråd		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
71	ask Fraxinus excelsior	80	10	A	God	-	dubbelstammig		inväxt taggtråd		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
72	skogslönn Acer platanoides	87	8	C	Godkänd	-	dubbelstammig	fläkskada, stamröta, håligheter	döda grenar		reduktion av skadad huvudgren	avlägsna döda grenar		akut
73	björk Betula sp.	30	4	B	God	-	fruktkroppar av röttsvamp sprängticka, stamröta				fällning			inom 2 år
74	björk Betula sp.	30	5	A	God	-	stambasskada	stamskada			kronhöjning			
75	björk Betula sp.	45	6	A	God	-	-				kronhöjning			
76	ask Fraxinus excelsior	67	7	C	Godkänd	-	tidigare avlägsnad delstam	död stamparti med lossnad bark			fällning			inom 1 år

77	ask Fraxinus excelsior	55	9	B	Godkänd	-	flerstammig	rotskada		Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
78	ask Fraxinus excelsior	110	13	B	Godkänd	-	tidigare avlägsnad delstam	döda grenar	inväxt taggträd, särskilt skyddsvärt träd	avlägsna döda grenar			inom 1 år
79	ask Fraxinus excelsior	36	8	B	God	-	något lutande	ensidig krona	stambasröta, inväxt taggträd	Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
80	ask Fraxinus excelsior	81	12	B	Godkänd	-	dubbelstammig	döda grenar	bohål, inväxt taggträd	avlägsna döda grenar			inom 1 år
81	ask Fraxinus excelsior	65	7	C	Nedsatt	-	symtom på askskottsjuka	döda grenar		fällning			inom 1 år
82	ask Fraxinus excelsior	63	6	C	Död	-	dött träd	bruten stambas	hänger i granträd	fällning			akut
83	björk Betula sp.	39	7	A	God	-	stamspricka			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
84	björk Betula sp.	48	7	A	God	-	stambasskada			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
85	björk Betula sp.	25+32	7	A	God	-	dubbelstammig			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
86	björk Betula sp.	40	8	A	God	-	dubbelstammig	något lutande	häxkvast	Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
87	björk Betula sp.	72	10	A	God	-	något lutande			kronhöjning			
88	tall Pinus sylvestris	41	4	A	God	-	-			Ingen åtgärd inom de närmaste 5 åren			
89	tall Pinus sylvestris	57	6	A	God	-	-			kronhöjning			

Trädinventering allé A2721 vid Ekebyholm, väg 1081

inventeringsdag: 2022-09-05

träddpositioner



Strukturell kondition (riskklass):

- A** Låg riskfaktor. Ett träd med låg risk för omgivningen.
- B** Viss riskfaktor. Viss risk kan föreligga. Ett träd som har vissa defekter som kan åtgärdas. Dock inga akuta åtgärder.
- C** Hög riskfaktor. Ett instabilt träd som utgör risk för omgivningen. Bör åtgärdas.

Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till antingen via e-post stockholm@lansstyrelsen.se, eller med post till Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen **inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet**. Vid förenklad delgivning anses du ha tagit del av beslutet två veckor efter att Länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande **inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades**.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
- hur du vill att beslutet ska ändras, samt
- varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, stockholm@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange diarienumret för detta ärende. Numret finns uppe till höger på första sidan.