

| <b>Diarienummer</b> | <b>Arbetsnamn</b>                           | <b>Inkomet datum</b> | <b>Beställare</b>    |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| AGP2019031202       | Drottning Kristinas väg/Bolkadalen          | 2019-03-12           | VA Drift ledningsnät |
| AGP2019042601       | Servisventil till Granliden 6               | 2019-04-26           | VA Drift ledningsnät |
| AGP2019052702       | Vattenläcka Stockholmsvägen 17              | 2019-05-27           | VA Drift ledningsnät |
| AGP2019052703       | Vattenläcka Bältartorpsgatan                | 2019-05-27           | VA Drift ledningsnät |
| AGP2019081903       | Vattenläcka Bergsgatan                      | 2019-08-19           | VA Drift ledningsnät |
| AGP2019082602       | Dagvattenservis Krukmakaregatan             | 2019-08-26           | VA Drift ledningsnät |
| AGP2019100905       | Byte av läckande brandpost Gråbergsgatan 15 | 2019-10-09           | VA Drift ledningsnät |
| AGP2019121903       | Leta servis Tvätten Norrtälje               | 2019-12-19           | VA Drift ledningsnät |
| AGP2019013101       | Frötunagatan                                | 2019-01-31           | VA Drift ledningsnät |
| AGP2019020701       | Vattenläcka Bergsgatan                      | 2019-02-07           | VA Drift ledningsnät |
| AGP2019040201       | Päronvägen, byte av garnityr                | 2019-04-02           | VA Drift ledningsnät |
| AGP2019040303       | Esplanaden 11 A                             | 2019-04-03           | VA Drift ledningsnät |
| AGP2019040804       | Bältartorpsgatan byte av ventil             | 2019-04-08           | VA Drift ledningsnät |
| AGP2019040805       | Ljungbergsgatan byte av ventil              | 2019-04-08           | VA Drift ledningsnät |